


## Kit de mise à jour Ford pour kit 4086- Ford

Laser 5657 is designed for the Ford Diesel 1.8 TDCi and TDDi engines. This kit is an upgrade to Laser 4086 kit that allows the injection or high pressure fuel sprocket to be removed. It also includes a timing chain front cover alignment tool.



### Additional Information

- Kit de mise à jour Ford pour kit 4086- Ford
- Contient l'outil de dépose de pompe à injection (ref 310-095/23-067) et l'outil d'alignement du cache de la chaîne de distribution (ref 303-652/21-230)
- Timing Chain Front Cover Alignment Tool.
- 310-095/23-067.
- 303-652/21-230. Made in Sheffield.

<http://lasertools.co.uk/product/5657>



