

## Fer à souder - Rechargeable 12 W

Fer à souder rechargeable, temps de charge 3,5 h, temps d'utilisation environ 90 minutes, avec lampe à LED, atteint 180 °C en 10 s, temp. max. 500 °C



### Additional Information

- Livré avec support de sécurité, câble USB à Micro USB de 1 m et lampe à LED
- 12 W, temps de charge 3,5 h, temps d'utilisation environ 90 minutes
- Température maximale 500 °C
- Atteint une température de service de 180 °C en 10 s, protection de charge
- 

<http://lasertools.co.uk/product/7336>

